

## National Organization

For Potable Water & Sanitary Drainage  
Administration of Testing & Industry Supervision

الهيئة القومية  
لمياه الشرب والصرف الصحي  
إدارة الاختبارات والرقابة على الصناعة

إشعار رقم ( ١٤٢٥٦٢ ) ٠١٠٥٨

Issuance No. :

Date of Issuance :

Production of :

Project Title :

(Supplier) / Contractor :

Supply Order No. / Date :

Date of Test :

Duration of Test :

The Amount of The Tested Samples :

The Tested Samples :

رقم الإصدار : ١٩٧-

تاريخ الإصدار : ٤ / ١٧ / ٢٠١٦

منتجات :

استيراد الشركة الهندسية للتوريدات والاستشارات

تأهيل واصلاح محطتي ص ص - د - هـ بمدينة برج العرب الجديدة

اسم المشروع :

اسم المقاول :

رقم وتاريخ أمر التوريد :

خطاب وارد في ٢٠١٧/٢/١٦

تاريخ الاختبار : ٩ / ١٢ / ٢٠١٦

فترة الاختبار : يومان

حجم العينات المختبرة : عيانتين عشوائية

المهمات المختبرة : فحص طرأ صرفي عيار ١٠٠

عدد (٤) فقط اربعة ظلمبات غاطسة ماركة Bombas ideal الاسبانية طراز ARS 250 A- 42 2U/ 100CR طبقا للعرض الفني المعتمد وطبقا لتقرير مكتب التفقيش الدولي انسبكتوريت وطبقا للوصف الوارد بالكشف المرفق خلف الشهادة

- المهمات التي تصل للموقع قبل تاريخ الاختبار لم تخضع لاجراءات الإدارة وتقع المسؤولية كاملة على المصنع المنتج .
- الشهادة لا تعفى المورد من مسؤوليته الكاملة والتزاماته عما يتم توريده .

مكان الاختبار : بواسطة مكتب انسبكتوريت بالمصنع باسيانيا - فحمن كاهري بمكان المورد

Specifications of Material :

المواصفات المستخدمة :-

العرض الفني المعتمد + تقرير مكتب التفقيش الدولي انسبكتوريت

المهندس المشرف على الفحص :

م / عادل رمضان

الكاهري

التوقيع :

المشرف العام

المدير

مهندسة / "ايمان أحمد سليم"

تأهيل و اصلاح محطتى صرف صحى د (هـ) بمدينة برج العرب الجديدة

الكمية		بيان مهمات مختبرة	مسلسل
بالارقام	بالحروف		
4	اربعة	<p>ظلمبة غاطسة ماركة Bombas Ideal الاسبانية</p> <p>Model :ARS 250A-42 2U/100 CR                      Q : 648 M<sup>3</sup>/Hr ( 180 L/S ) .                      H : 25 M .                      HP : 100 .                      Speed : 1450 RPM .                      Hz : 50 .                      V : 400 Volt .                      A : 125 .                      Class : F/B .</p> <p>S.N. : 302175 -16 , 302176 -16 , 302177-16 , 302178 -16</p>	1
		<p>حيث تم التفتيش على الظلمبات بأسيانيا بمعرفة مكتب التفتيش الدولي انسبكتوريت و تم الفحص الظاهري و مراجعة المستندات بمخازن المورد .</p>	

المهندس المسئول عن لخصي  
 الظاهري و مراجعتهم  
 محمد رضا